



OKULLARIMIZDAKİ TEHLİKELER ve ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ



**HAYATIN
DEĞERLİ
FARK
ET**

**ŞANSINA
GÜVENME
DİKKAT
ET**



www.isggm.gov.tr



OKUL GEÇİDİ TABELASI

Okul civarı levhalar karayolları veya
Belediye tarafından sağlanır.



OKUL GEÇİDİ TABELASI

Dolmuş okul önünde öğrenciyi ezdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, okul önünde dolmuşun çarptığı öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



BAHÇE KAPISI

Okul bahçe kapısının bağlantı noktalarına dikkat edilmeli gerekli görüldüğü takdirde ek bağlantılar yapılmalı



BAHÇE KAPISI

Okul Bahçesindeki Raylı Kapı Öğrencinin Üzerine Düştü

9 Yaşındaki Sema'nın Bacacağı Kırıldı



Okul bahçesinde tenettüste oyun oynayan çocuklara, iddiaya göre okul idaresinin isteği üzerine çevre temizliği yaptırılması sırasında, 9 yaşındaki öğrencinin üzerine, okulun demir bahçe kapısı düştü.

Edinilen bilgiye göre, dün Alanyurt İlk ve Ortaokulunda teneffüste, iddiaya göre Müdür Yardımcısının isteği üzerine, arkadaşlarıyla birlikte bahçedeki çöpleri toplayan 9 yaşındaki Sema Zor'un üzerine, bahçenin raylı demir kapısı düştü.

Arkadaşlarının üzerinde oynadığı demir kapı, rayından çıkıp, temizlik yapmakta olan 9 yaşındaki Sema Zor'un üzerine düşerek, sol bacağına kırılmasına neden oldu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen ailesi tarafından, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan küçük Sema'nın kırılan sol bacağı, dizinden bileğine kadar alçıya alındıktan sonra taburcu edildi.

TOPLANMA ALANI

Acil durumlarda toplanma yeri/noktası levhası ile toplanma yeri belirlenmelidir.



Mümkünse her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

GİRİŞ-ÇIKISLAR

1. Belirlenen noktaların dışında okula girilebilecek yerler varsa tedbir alınmış mı?

2. Bahçe dışından okulu tehdit eden unsurlar için tedbirler alınmalıdır.



BAHÇE DUVARI

Bahçe duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşıyor mu?

Okuldan kaçarken demire saplandı!



12.02.2009 / 12:25:47

Adana'da, lisede okuyan kız öğrenci, okuldan kaçmak isterken okulun bahçe demirleri bacağına saplanınca yaralandı.

f Paylaş

Tweet

ÇUKURLAR

Okul bahçesinde bulunan rögar, fosseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar emniyetli mi?
(Tercihen kilitli mi?)



KİLİTLİ Mİ?

ÇUKURLAR



FOSEPTİK ÇUKURU

Top Oynayan Çocuk, Foseptik Çukurunda Hayatını Kaybetti

Kayseri'de okulun bahçesinde top oynarken üstü açık olduğu ileri sürülen foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti.

2 yıl önce



FOSEPTİK ÇUKURU

**Böyle önlem
olmaz**



KÖR KUYU HASAN'I YUTTU!

BAHÇEDEKİ DİREKLER

f Beğen

0

Tweetle

0

in Share

0

g+1

0

Share

21 Eylül 2014 Pazı

Stargazete.com › GÜNCEL Haberleri › Devrilen kale direği can aldı haberi

Üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü.



AA

Çanakkale'de arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada üzerine kale direği devrilen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Esenler Mahallesi'ndeki bir halı sahada 18 Eylül'de futbol oynadığı sırada üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanıp Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer Çancı (11), tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

Bahçede bulunan basketbol potası, voleybol direkleri ve kale direkleri devrilmeyi önleyecek şekilde sağlamlaştırılmalıdır.

BAHÇEDEKİ DİREKLER

Kale direğinin altında kaldı

Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yakup Lama (16), tenefüste okulun arkasında bulunan sahada futbol oynarken üzerine demir kale direği devrildi.



BAHÇEDEKİ DİREKLER



BAHÇEDEKİ DİREKLER

Okul Bahçesi değişik amaçlı sivri
metaryelden temizlenmiş mi?



TRAFO

Mümkünse Okul Bahçesindeki trafolar kaldırılmalı veya gerekli mercilerle iletişime geçilip gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Bahçede varsa elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmış mı?

TRAFO

Okulda trafo patladı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan elektrik trafosunun patlaması okulda büyük paniğe neden oldu. Bir öğrenciyi elektrik çarparken bazı öğrenciler korkudan bayıldı.

TRAFO

Trafo patladı, okul tatil edildi

Bursa'da bir lisede meydana gelen trafo patlaması sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

[Paylaş](#)

[Beğen](#)

[0](#) [Tweetle](#)

[G+1](#) [0](#)

[Haber Kopyala](#)

21 Kasım 2014 19:26

[Yazdır](#)



Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve 72 yıldır ayakta tutulan Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi'nde ders esnasında patlayan elektrik trafosu sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Okuldaki trafo öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle patlarken, kimse yara almadı. Patlama üzerine öğrenciler öğretmenlerinin nezaretinde sınıfları tahliye etti. Büyük panik yaşanırken, okul tatil edildi.

OKUL BAHÇESİNDE TRAFİK

1. Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafe var mı?

2. Okul içi hız sınırı **10 km/h** dir. Araçların öğrenci alanına girişi yasaktır.



Okul Bahçesine Araç Park etmek yasaktır.

OKUL BAHÇESİNDE TRAFİK

3. Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi?

ARAÇLARIN
ÖĞRENCİ
ALANINA
GİRİŞ-ÇIKIŞLARI
YASAKTIR.



OKUL BAHÇESİNDE TRAFİK

Öğretmen, okul bahçesinde aracıyla öğrenciye çarptı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

ZONGULDAK Ticaret Meslek Lisesi'nde görev yapan öğretmen 32 yaşındaki Mustafa Akyol, okul bahçesinde yönetimindeki otomobille 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Raşid Bıyık'a çarptı. Raşid Bıyık'ın yaralandığını görünce toplanan öğrencilerin tepki göstermesi üzerine

BUZLU/KAYGAN MERDİVENLER

Okul bahçesi ve girişleri kaygan zeminden
arındırılmış mı?

Merdivenler Buzlanınca 5 öğrenci yaralandı

Gündem - 11 Aralık 2013 15:00



*Ümraniye'de, bir okuldaki
merdivenlerin buz tutması
nedeniyle düşen 5 öğrenci
yaralandı.*

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki 75.Yıl İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddialara göre; sabah saatlerinde temizlenen okul merdivenleri, öğrencilerin kartopu

oynaması nedeniyle ilerleyen saatlerde yeniden buz tuttu. Buzlanmanın farkında olmayıp oynamaya devam eden 2 öğrenci kayarak yere düştü.

KAR – BUZ SARKIKLAR

Donmuş sarkıtlar ve çatılarda biriken karlar için önlem alınmış mı?



**DİKKAT KAR/BUZ KÜTLESİ DÜŞEBİLİR
TABELASI
ASILMALIDIR**

Buz sarkıtı Van'da can aldı!
Van Halilağa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlk Okulu'nun çatısından sarkan buzlar bir öğrencinin canını aldı.

3 Ocak 2014 Cuma 7: 0

İzle | Paylaş | Tweet | Geliştir | Mail gönder | Çekirdek | Yorum ekle



Van'da bir ilköğretim öğrencisi arkadaşları ile teneffüste oynadığı esnada, çatıdan kopan buz sarkıtı başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Halilağa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlk Okulu 2. sınıfta okuyan 10 yaşındaki Ömer Çarpar, dün öğleden sonra teneffüste arkadaşlarıyla bahçeye çıktı. Çarpar, arkadaşlarıyla oynadığı esnada okulun çatısından kopan buz kütesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çarpar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen Çarpar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAR – BUZ SARKIKLAR

**DİKKAT
KAR/BUZ
KÜTLESİ
DÜŞEBİLİR**

MUŞTA ÇATIDAN DÜŞEN KAR ÜÇ KIZ ÖĞRENCİYİ YARALADI(VIDEO)~MUŞ HABERLERİ(aktüel)

Muş'ta çatıdan düşen karın altında kalan 3 kız öğrenci yaralanırken, 2 araç da hasar gördü. Olay anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.



ENGELLİ RAMPASI

Engelli merdivenleri için uygun korkuluklar yapılmalı

YANLIŞ

DOĞRU



ACİL ÇIKIŞLAR

Acil çıkış levhaları uygun ve görünür bir şekilde acil çıkış kapılarını veya yönlerini göstermelidir. Acil çıkış uyarı levhalarının çıkışı gösterecek şekilde konumlandırılması sağlanmalı



ACİL ÇIKIŞLAR

Acil çıkış kapılarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

AKİB ZAFER ÇAĞLAYAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ'NDE YANGIN MERDİVENİ REZALETİ

3 Ocak Mahallesi'nde bulunan AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde okul idaresi tarafından can güvenliği için konulan yangın merdiveninin kapıları okul yönetimince kilitlendiği bildirildi. Kapılarına kilit vurulan yangın merdiveninin, olası bir tehlikede kullanılmayacak olmasına velilerden ve okulda eğitim veren öğretmenlerden tepki geldi.

Bu haber 2015-10-26 13:17:10 eklenmiştir.

Tweetle

G+1

f

Facebook'ta paylaş



3 Ocak Mahallesi'nde faaliyet gösteren AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yangın merdiveni rezaleti yaşanıyor. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlaması amacıyla konulan yangın merdivenlerinin bina çıkış kapılarının okul idaresince kilitlendiği iddia edildi.

Okul öğretmenlerinden Mehmet Kale, "Yangın Merdivenlerinin kapısı okul idaresince kilitlendi. Ben Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na konuyu bildirdik. Bize Büyükşehir yetkilileri biz o konuyla ilgilenmiyoruz dediler. Buradaki denetimi kim yapacaksa bir an önce Allah göstermesin bir afet olmadan bu işi çözsünler. Kendimizi geçtik, bize emanet edilen çocukları bu şekilde mi koruyacağız, hayretler içindeyim" diyerek yapılan uygulamaya tepki gösterdi.

ACİL ÇIKIŞLAR

Acil çıkış kapıları dışa açılmalıdır.

Yangın merdiveni
kullanılabilir
durumda mı?




ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil durumlarda yardım çağırma telefon numaraları levhası herkesin rahatlıkla göre bilebileceği yerlerde olmalıdır.

ACİL DURUM TELEFONLARI		
 112 Acil Yardım	 110 İtfaiye	 155 Polis
 114 Zehir Danışma Hattı	 177 Orman Yangını	 156 Jandarma

ACİL DURUM BUTONLARI


Acil uyarı butonu görünür yerde ve çalışır durumda olmalıdır.



699 ABC

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

Erken Uyarı Sistemleri var
mı?



SPD-3.2RÖLELİ
OPTİK DUMAN
DEDEKTÖRÜ



**GAZ
DEDEKTÖRÜ**

YANGIN TÜPLERİ

Yangın tüplerinin dolumuna dikkat edilmeli. Dolum tarihi geçmiş tüpleri tekrar doldurmalıdır.

Yangın esnasında ilk müdahalede kullanılan bu tüpler 6 kg kuru kimyevi toz barındıran boğma özellikli tüplerdir.

Okullar bünyesinde kullanılması zorunlu olan bu tüplerin her 500 metrekareye en az 1 adet bulundurulması gerekmekte, ulaşılabilir alanda bulundurulmalıdır.



YANGIN TÜPLERİ



YANLIŞ

Yangın tüpleri görünür şekilde, yerden 90 cm yukarı asılmış vaziyette olmalıdır. Önüne malzeme istiflenmemelidir. Kapı dayaması olarak kullanılmamalıdır. Pencere içlerine konmamalıdır.



YANLIŞ

YANGIN TÜPLERİ

#122414373



90 CM

YANGIN HORTUMU



Yangın durumunda hortumun bulunduğu kısmı ifade eder. Görevli yangın personeline yangına ilk müdahalede hortum kullanılır. Levha duman neticesinde görüş açısının düştüğü durumlarda reflektör sayesinde bulunmasını kolaylaştıran etkindir. Mutlaka talimat ile birlikte bulundurulmalıdır.

YANGINLAR

15.12.2014 10:19

Siirt'te okul pansiyonunda yangın



Paylaş

SiİRT'teki merkez Doğan Mahallesi'nde bulunan Siirt 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda yangın çıktı. Yangında bir koğuş kullanılamaz hale geldi.

YANGINLAR

Karabük'te Okulda Yangın Dehşeti

24 Aralık 2013 Salı

Karabük'ün Esentepe Mahallesinde sabah ve öğlenci olarak bin 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Anayasa İlköğretim Okulu'nun çatı katında yangın çıktı.

SON DAKİKA

OKULDA YANGIN DEHŞETİ



KAZAN DAİRESİ

Ateşleme belgesi olmayan kalorifer kazanı ateşleyicisi personeli kursa gidip ateşleme belgesi almalıdır. Ateşleme belgesi olmayan personel kazan dairesinde kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

KAZAN DAİRESİ

Okulda kalorifer kazanı patladı: 8 öğrenci yaralı



Mardin Midyat ilçesinde bir okulun kalorifer kazanının öğrencilerin okulda olduğu sırada patlaması sonucu çöken sınıfta bulunan öğrencilerden 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

KAZAN DAİRESİ GİRİŞ-ÇIKIŞ

Yetkisiz kimse Giremez;

Kazan dairesi ve tehlike arz eden alanların giriş ve çıkışlarını sınırlamak amacıyla kullanılması gereken levhalardır.



KALORİFERCİ KKD'LERİ

Kaloriferciye minimum aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin edilmeli

- 1. Toz maskesi**
- 2. Gaz maskesi**
- 3. Eldiven (ateşe dayanıklı)**
- 4. Çelik burunlu ayakkabı**
- 5. Çizme**
- 6. İş elbisesi**
- 7. Baret**
- 8. El feneri**

KAZAN DAİRESİ

Okulun kazan dairesinde çıkan yangında 35 öğrenci zehirlendi

Batman Demir Yolu Köyü İlköğretim Okulu kalorifer yakıt tankında gaz sıkışması sonucu ateşleme yapılamayan kazanda patlama meydana geldi. Çıkan yangında 35 öğrenci dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



KAZAN DAİRESİ

Kömür silosu temizliği yapan 5 işçi zehirlendi



KAZAN DAİRESİ

Kazan dairesinde zehirlenme: 1 ölü

Pendik'te bir hamamın kazan dairesinde çalışan 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Paylaş



Tweetle



Paylaş



Gönder



Yorum Yap



Çalışmalar sırasında 2 itfaiye eri de çıkan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Kazan dairesine 1 metrekairelik tünelden giriliyor olması, itfaiyenin çalışmalarını zorlaştırdı.

KAYGAN ZEMİN - MERDİVENLER

- ° Merdivenlerden düşmeleri engellemek için kaydırmaz şerit bant kullanılmalıdır.



MERDİVEN BOŞLUĞU

Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)



MERDİVEN BOŞLUĞU

Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)



MERDİVEN BOŞLUĞU

Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)

13 Aralık 2013 09:14

Okulun 5. katından merdiven boşluğuna düşen öğrenci ağır yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çok Programlı Lisesi'nde okuyan bir öğrenci, arkadaşlarıyla oynarken merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.



PARATONER

Okul bahçesinde yıldırım çekebilecek unsurlar için önlem alınmış mı? (Trafo gibi)

Yıldırım
tehlikelerinden
korunmak için
paratoner var mı?



PARATONER

Yıldırım tehlikelerinden
korunmak için paratoner var mı?

Okula yıldırım düştü: 7 yaralı

06/05/2008 00:00 | A+ A-

Aksaray Polis Meslek Okulu'na düşen yıldırımın ardından acil servise açılan telefonlara yanıt alamadı. Öğrencilerden birinin durumu ciddi.



Camide namaz kalan öğrenciler yıldırımın azizliğine uğradı.

ACİL DURDURMA BUTONU

Acil durumlarda binanın tüm elektriğini kesecek
acil stop butonu var mı?

GAZ VE ELEKTRİK



KAÇAK AKIM ROLESİ

Bina Ana Dağıtım Panosu ile her katta bulunan Elektrik Panolarında «KAÇAK AKIM ROLESİ» olmalıdır.



ELEKTRİK PANOLARI UYARI LEVHALARI

Elektrik panolarının üstüne uyarı levhası yapıştırılmalıdır. Elektrik panolarını kilitli tutulmalı ve panolardan sorumlu bir kişi belirlenmelidir.



ELEKTRİKÇİ- ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde çalışabileceğini gösteren **sertifikaya sahip olması gerekmektedir.** Gerekli belgeye sahip olmayan personelin **tehlikeli işlerde çalıştırılmaması** gerekir.

ELEKTRİK PANOLARI – İZOLE HALI

Elektrik panolarının önüne Yalıtkan paspas veya halı yerleştirilmelidir.



Kodu	V. Dayanım	Kalınlık	Renk	En	Boy	Ağırlık
IH20	1000 Volt	2 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	6,4 kg
IH30	15000 Volt	3 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	9,6 kg
IH50	36000 Volt	5 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	16 kg
IH100	50000 Volt	10 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	32 kg
IH20R	1000 Volt	2 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	32 kg
IH30R	15000 Volt	3 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	48 kg
IH50R	36000 Volt	5 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	80 kg
IH100R	50000 Volt	10 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	



AÇIKTAKİ ELEKTRİK TEHLİKLERİ

Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalıdır.



AÇIKTAKİ ELEKTRİK TEHLİKLERİ

LİSEDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KIZ ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tarih: 04-12-2015 13:49:00

A+A-

Okulun koridorunda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada elektrik akımına kapılan lise öğrenci 15 yaşındaki Buse Medikoğlu, hastaneye kaldırıldı.



ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Koridor ve lavabolardaki elektrik prizleri uygun şekilde kapaklı hale getirilmelidir.



UZATMA KABLOLARI

1. Uzatma kabloları yerine sabit prizler tercih ediliyor mu?
2. U.K Kullanılıyorsa takılıp düşmelere karşı önlem alınıyor mu?
3. Aşırı yüklenme için tedbir alınmış mı?
4. Aşırı yüklenen ara kablolar, elektrik kaçakları, kötü bağlantı, aşırı büyük ampul vb yanıcı maddeleri tutuşturabilir ve tüm yangın çıkarabilir.

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?



EL ALETLERİ



ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Milliyet.com.tr » Gündem » Haber

08.03.2015 - 02:30 | Son Güncelleme: 07.03.2015-23:31

  A+ A-

Kantinde elektrik çarptı

Kocaeli'de, Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 4 öğrenci, kantinde sıra beklerken elektrik akımına kapıldı.

 Paylaş

 Tweet

 0



Sitene Ekle

Yorum Yaz

0



ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Derste elektrik çarptı, öldü



Baba ile anne cenaze töreninde baygınlık geçirdi

SAMSUN İlkadım Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Taha Temel, atölyedeki uygulamalı ders sırasında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baba İlhan Temel ile anne Ayşe Temel cenaze töreninde baygınlık geçirirken, Okul Müdürü Faruk Sarıdere gözyaşlarına hakim olamadı.

ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Elektrik Çarpmasında İlk Yardım

- 1. Elektrik akımı şalterden kesilmeli,**
- 2. Çarpılan kişi yalıtkan bir cisim veya sopa ile itilmeli**
- 3. Yalıtkan eldiven kullanarak kişi itilebilir.**

**ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ
ELEKTRİKÇİYE BIRAK**

ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Elektrik çarpmalarına karşı alınacak önlemler

1. Tornavida ve pense gibi aletlerin saplarının plastikle kaplı olması
2. Elektrikli işlerle uğraşırken plastik ya da kauçuk eldiven giyilmesi
3. Prizlere birden fazla elektrikli alet fişi takılmaması
4. Prizlere ıslak elle dokunmamak
5. Kablolarda kopukluk yada erime varsa yetkili kişiye haber vermek
6. Kabloların etrafının plastikle kaplanması


**ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ
ELEKTRİKÇİYE BIRAK**

BAKIM ONARIM İŞLERİ

1. Arızalı aletler ve periyodik bakım gerektiren aletler için uygun bakım onarım planlaması var mı?

2. Arızalanan makine vb araçlar için bakım onarımı yapacak personel belli mi?

3. Arızalı ekipmanlara geliş güzel müdahale yapılıyor mu?



ELEKTRİKÇİ KKD'LERİ

Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, 50 voltun üstünde olan, gerilimdir. (Küçük gerilim 42 V)

1. **İş Elbisesi** (Elektrik risklerine karşı koruma sağlayacak özellikte)
2. **Eldiven** (yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak)
3. **Yalıtkan ayakkabı**
4. **Baret**

ASANSÖR

Asansör girişleri engelliler için uygun hale getirilmeli

ASANSÖR GİRİŞLERİ ENGELLİLERİN GİRİŞİNE UYGUN HALE GETİRİLMELİ.



Asansör girişlerine deprem sırasında kullanılmaz yazısı görünür şekilde yazılmalıdır



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Temizlik zamanında ve ıslak zeminler için kaygan zemin levhaları bırakılmalıdır.



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

• Lavabo ve tuvalet temizliği için çift kova veya çift kovalı presli paspas kullanılmalıdır. (mavi ve **kırmızı**)

Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli. Gerekirse paspas yıkamaları için ayrı bir bölme yapılmalı.

Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

- **MAVİ** kova temiz suyun, **KIRMIZI** kova kirli suyun simgesidir.
- Presten akan kirli su her zaman **kırmızı** kovaya akacağı için pres mutlaka **kırmızı** kovaya takılı olmalıdır.
- Pres asla **mavi** kovaya takılmaz



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Lavabo ve tuvaletlerde mutlaka sıvı sabun, kâğıt havlu ve peçete konulmalı, sık sık kontrol edilerek, eksiklikler giderilmelidir. Ayrıca mümkünse sensörlü kâğıt havlu makinesi temin edilmelidir.



WC'lerde hijyen sağlanmış mı?

TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Lavabo ve tuvalet temizliğine dikkat edilmeli.
Temizlikler belirli periyotlarla yapıp görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI			
DR. NOLU AHB ÇALIŞMA PLANI			
Geçerli Nüfus : 420	SABAH	ÖĞLE ARASI	AKŞAM
HAFTA İÇİ HER GÜN	08:00 - 12:30	12:30-13:30	13:30 - 17:00
GEZİCİ/YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK GÜN VE SAATLER			
GEZİCİ HİZMET VERİLECEK YERLEŞİM YERİ	AYIN HANGİ HAFTASI	HAFTANIN HANGİ GÜNÜ	SAĞLIK HİZMETİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ SAATİ
..... KÖYÜ	1 - 2	PAZAR	18:30-19:00
..... KÖYÜ , KÖYÜ	1 - 2 - 3	SALI , ÇARŞAMBA	08:30-12:00
YERİNDE HİZMET- EVDE SAĞLIK HİZMETİ	1 - 2 - 3 - 4	PERŞEMBE	16:15-17:00
Uygun Görüşle Arz Ederim TSM SORUMLU HEKİMİ / / 2013	ONAY	AİLE HEKİMİ DR. NOLU A.H.B.	

TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Okul ve sınıflarda daima kapalı çöp kutuları kullanılmalı ve çöplerin kısa periyotlarla boşaltılması sağlanmalıdır.

İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geridönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi?



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Sağlam olmayan lavabo taşlarına bir an önce müdahale edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

Lavabolarda yeterli aydınlatma sağlanmış mı?



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Tuvalet temizliđi için kullanılan eldivenler ve malzemeler diđer alanların temizliđinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Temizlikte mutlaka eldiven kullanılmalıdır.



TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ

Temizlik personeline minimum aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin edilmeli

- 1. Yarım yüz maskesi**
- 2. İş elbisesi (İşine uygun)**
- 3. Kaymaz özellikli ayakkabı veya çizme**
- 4. Eldiven (Kimsayallara dayanıklı çok kullanımlı)**

TEMİZLİK İŞİ VE İŞÇİLERİ



TEMİZ SU

Öğrencilerin tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmeleri önlenmeli, mümkünse okula uygun görülen yerlere çeşme yaptırılarak içme suyu temin edilmeli, su depoları periyodik olarak temizlenmeli ve klorlanmalıdır.

Öğrenciler, koridora kurulan çeşmeden arıtılmış su içiyor

Pursaklar İlköğretim Okulundaki 800 öğrenci, bugüne kadar tuvaletteki musluklardan karşıladıkları içme suyu ihtiyaçlarını, artık okul koridorunda kurulan çeşmedeki arıtılmış sudan karşılıyor.

OKUL KANTİNİ

OKUL KANTİNLERİ TEHLİKE SAÇIYOR!



OKUL KANTİNİ

Kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun standartlarda olması sağlanmalı, denetimlerinin düzenli olarak yaptırılması sağlanmalıdır.

**Kantinde
çalışanların
sigorta bilgileri
kontrol edilmeli.
Sigortasız
çalışmalar
engellenmelidir.**

Okul Kantinleri hastalık saçıyor!

Okul kantinlerinin hastalık saçtığına dikkat çeken DES İstanbul İl Başkanı Selçuk Tütak, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri bakanlığını göreve davet etti.



OKUL KANTİNİ

1. Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/İthalat izinleri var mı?
2. Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek şekilde mi?
3. **Kantin personeli hijyen eğitimi aldı mı?**
4. Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapıldı mı?
5. Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı mı?
6. Yangın için özel önlemler alınmış mı?

Çalışan personel temizlik kurallarına (Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uyuyor mu?

OKUL KANTİNİ

Kantindeki dolu ve boş tüplerin bir arada bulundurulmaması, tüplerin kapalı ortamda bulundurulmaması, boş tüplerin derhal iade edilmesi, dolu tüplerin mümkünse kantin dışında açık ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Okul kantininde tüp patladı: 4 yaralı

Hatay'ın Dört Yol İlçesi'nde, okul kantininde meydana gelen tüp patlamasında 4 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, işletmeciliğini Bahri Tanım'ın yaptığı Atatürk Lisesi'ndeki okul kantininde, çalışanlardan Emin Atalay'ın, ocağı yakmak istediği sırada patlama meydana geldi.


Patlama sonucu Bahri Tanım ve Emin Atalay ile kantinde çalışan Gülşah ve Hicran Çalbaş yaralandı.

OKUL KANTİNİ ve YEMEKHANE

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde
belirlenen iş kollarında bulunanların aynı
yönetmeliğe göre eğitim almaları
sağlanmış mı?

DEVİRİLME

Deprem sırasında dolap vb malzemelerin düşüp yaralamaması için duvarlara iyice sabitlenmeli.



DEVİRİLME

OKULDA ÜZERİNE DOLAP DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinin Saray mahallesinde bulunan Misaki milli ilköğretim okulunda okuyan 8 yaşındaki Ö.Ç adlı çocuğun üzerine dolap düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

G+ Paylaş

GÜNCEL Haberi



**Okulda
Üzerine dolap
düşen çocuk
hayatını kaybetti**

Edilen bilgilere göre 8 yaşındaki Ö.Ç adlı çocuğun tenefüs zamanında dolapla oynaması sonucu üzerine devrilen kitaplık dolabın altında kaldı. Öğretmenlerin 112 acil servisi araması sonucu olay

SINIF KAPILARI

1. Sınıf kapıları açılıp kapanmalarda tehlike yaratmayacak şekilde dışa açılmalıdır.
2. Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun mu?

Kapılar
açılarken
koridordaki
öğrencilere
çarpmaması
için gerekli
tedbir
alınmış mı?



SINIF KAPILARI

**Sınıf kapısının bağlantı noktaları sağlam mı?
Ek bağlantıya gerek duyuluyor mu?**

**Sınıf kapısı öğrencilerin üzerine
düştü: 2 yaralı**

12 Ocak 2015 Pazartesi, 11:59:49 Güncelleme: 12:01:19

Mersin'de bir lisede sınıf kapısının yerinden çıkarak üzerine düştüğü iki kız öğrenci kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı

**Zemin
kaymaya,
düşmeye
karşı uygun
malzemedен
yapılmış mı?**



SINIF KAPILARI

Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Sivri uçlu kapı kolları değiştirilmelidir.



SERT CİSİMLER

**Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek
(Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.)
nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile
kaplanmış mı?**

Başını Sıraya Çarpan Öğrenci, Beyin Kanamasından Öldü

İzmit'te Topçular İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yunus Kılıçdoğan, sınıfta bir arkadaşıyla tartışırken düşüp kafasını sıraya çarptı.

19 Nisan 2013 Cuma 08:35



**BAŞINI SIRAYA
ÇARPAN ÖĞRENCİ,
HAYATINI
KAYBETTİ**



Bir kişi bunu tavsiye etti. Arkadaşlarının neler tavsiye ettiğini görmek için [Kaydol](#).

Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu öldü.

İddiaya göre sınıfta bir arkadaşıyla tartışan Yunus Kılıçdoğan, itişme sonucu dengesini kaybederek düşüp başını sıraya çarptı. Öğrenci çarpmanın etkisiyle yere yığılarak hareketsiz kaldı.

Diğer öğrencilerin haber vermesi

üzerine sınıfa koşan öğretmenler hemen 112 Acil Servis'i aradı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürülen Yunus Kılıçdoğan kurtarılamadı.

SINIF KAPILARI

Öğretmenin İttiği Öğrenci Yaralandı

10 Nisan 2007 Salı 17:21

Öğretmenin İttiği Öğrenci, Peteğe Yüzünü Çarpıp Yaralandı

Öğretmenin ittiği öğrenci, peteğe yüzünü çarpıp yaralandı Rize'deki Hasan Sağır Lisesi'nin koridorunda, beden eğitimi öğretmenin ittiği iddia edilen lise son sınıfı öğrencisi N.T., kalorifer peteğine yüzünü çarptı. Hastaneye kaldırılıp yüzüne 3 dikiş atılan N.T., öğretmenlerden şikayetçi oldu. Olay bugün öğle saatlerinde Atmeydanı Mahallesi'ndeki



SINIF PENCERESİ

Pencere açıklığı tehlike yaratmayacak şekilde mi açılıyor?

**Pencere açıklığı uygun aparatla
10-15 cm açıklık bırakacak şekilde açılmalıdır.**



OKULUN 3. KATINDAN DÜŞEN ÖĞRENCİ YARALANDI

12 Mart 2015 - 19:20





Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kız öğrenci, lise binasının üçüncü katından düşerek yaralandı.

Kubadabad Teknik ve Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi M.N. (16) iddiaya göre, teneffüs esnasında ders gördüğü okulun üçüncü katındaki sınıfın açık penceresinden aşağıya bakarken düştü.

SINIF PENCERESİ

YENİ SINIF PENCERESİ YAPILARI



İLK YARDIM DOLABI

Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda
İlkyardım Dolabı var mı?



İLKYARDIM DOLABI

**Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda
kullanılabilecek İlk Yardım Dolabı var mı?
Hangi birimde olduğu kat planlarında belirtilmiş mi?**

İlk Yardım Dolabında Bulunması Gereken malzemeler

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Üçgen Bezi(96x100x135) | 13. Elastik Bandaj |
| 2. Sargı Bezi (10cmx2mmx) | 14. Bez Maske |
| 3. Gazlı Bez(5x5CM 10x10 cm) | 15. Turnike 60cm Kauçuk |
| 4. Suni Solunum Maskesi | 16. Plastik Örtü |
| 5. Tıbbi Flaster | 17. Makas |
| 6. Pamuk | 18. Pupil steril göz pedi |
| 7. Yanık kremi | 19. 1 Adet İlk Yardım El Kitabı |
| 8. Oksijenli su | 20. Atel |
| 9. El feneri | 21. Sedye |
| 10. Künt Uçlu Makas | 22. Boyunluk |
| 11. Çengelli İğne | 23. Batikon |
| 12. Cerrahi Eldiven | 24. Muhtelif büyüklüklerde hazır yara bandı |

İLAÇLAR ÇOCUKLARIN ULAŞAMIYACAĞI YERLERDE SAKLANIR...

Acil durumlara müdahale edecek İlkyardımcı belgesine sahip personel var mı?

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her **20 personel için bir** İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her **10 personel için bir** İlkyardımcı olmalıdır



LABORATUVARLAR

1. Laboratuvarda uyarı levhaları asılmış mı?
2. Tehlikeli maddeler koruma altına alınmış mı?
3. Laboratuvarda yangın için özel önlem alınmış mı?
4. Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alınmış mı?
5. Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretleri var mı?
6. Laboratuvar panosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek telefonlar var mı?

LABORATUVARLAR

- 7. Deneyler sırasında kıyafet veya takılar dikkate alınıyor mu?**
- 8. Laboratuvarda havalandırma ve baca tesisatları standartlara uygun mu?**
- 9. Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınıyor mu?**
- 10. Sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme cinslerine göre tedbirler alınıyor mu?**
- 11. Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları korumaya yönelik araçlar kullanılıyor mu?**

LABORATUVARLAR

- I 2. Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için”Atık Sınıflandırma” değerlendirmeleri yapılmış mı?
- I 3. Kimyasal atıklar gelişi güzel mi atılıyor?

LABORATUVARLAR

Okulda kimyasal madde şişesi düştü: 6 yaralı!

Niğde'de bir lisenin fen laboratuvarında kısmi görme engelli hizmetlinin düşürdüğü kimyasal madde şişesi, kendisiyle birlikte 5 öğrenciyi de hastanelik etti. Okul müdürü ise şişenin sirke olduğunu söyledi.



Edinilen bilgilere göre, olay Niğde Merkez Atatürk Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, fen laboratuvarını başka bir odaya taşıyan hizmetli Burak E. taşıdığı kimyasal madde dolu şişeyi düşürdü.

Kırılan şişedeki sıvı hizmetli Burak E.'nin ayağını yakarken, kokusundan etkilenen öğrenciler Keziban K., Esra E., Tuğba Y., Aybüke G., Meral D., okula gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Devlet Hastanesi ve Çocuk Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Okul Müdürü Sami Adem ise yere sirke şişesinin düştüğünü herhangi önemli bir şeyin olmadığını savundu. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan sonra ağır bir koku saran okul

LABORATUVARLAR

Tunceli'deki okulda deney sırasında patlama: 9'u öğrenci 10 yaralı



20 Kasım 2015, Cuma 20:33

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte çalışmalar için gerekli güvenlik tedbirlerine uyuluyor mu?

Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı ?

Gerekli KKD ler kullanılıyor mu?

Baret
Emniyet kemeri
vb



YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Merdiven güvenliği

- ✓ El merdivenleri en az 113 kg'lık tek bir konsantre yüke dayanacak şekilde tasarlanmış/yapılmış olmalıdır.
- ✓ Sabitlenmeli (bu olası değilse bir kişi tarafından tutulmalı)
- ✓ Zemin sağlam ve düz olmalıdır.
- ✓ Merdivenin üst ucu sağlam bir yere dayanmalıdır
- ✓ Basılan yerler temiz olmalı, kaymamalıdır.
- ✓ Çalışma süresi kısa olmalıdır (en fazla 30 dakika)
- ✓ Taşınan şeyler hafif olmalıdır (en çok 10 kg) .

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Merdiven güvenliği

Elektrikle ilgili işlerde veya enerji hatlarının bulunduğu ortamlarda çalışırken metal (*iletken*) merdiven kullanılmamalıdır. Elektriğin mevcut olduğu ortamlarda çalışırken **fiberglas, izolasyonlu** merdivenler tercih edilmelidir



YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Merdiven güvenliği

Afiş asarken çarpıldılar!

Denizli'de bir otomobil bayiinde çalışan işçiler afiş asmak isterken taşıdıkları merdiven yüksek gerilim hattına takıldı. İki işçi hastanede kurtarılamadı bölgede elektrikler 2 saat kesildi

[Paylaş](#) [Tweet](#) [G+1](#) [0](#) [g+](#)

[Sitene Ekle](#) [Yorum Yaz](#) [6](#)



YAPIM VE BAKIM ONARIM İŞLERİ

yapılan ÇALIŞMALAR

İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yapılıyor mu?

Okul inşaatında ölüm

Giriş Tarihi: 9.10.2015 @ 14:01



Bartın'da İmam Hatip Lisesi ek binası inşaatında çalışan kalıp ustası 50 yaşındaki Mehmet Günsever, 3'üncü kattan düşerek öldü.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA – BAKIM ONARIM

Okullarda da bu manzaralar yaşıyor.
İşveren bu tür çalışmaları derhal
durdurmalı



BAKIM ONARIM

**Bakım Onarım alıřmaları yapılırken evre
gvenliđine dikkat ediliyor mu?**

**Gerekli Tedbirleri Alınmadan Kimseyi
alıřtırmayınız**



**Okulda Bakım-onarım İhalesi
Alan Firma Gerekli Tedbirleri
Almadan alıřmaya Bařlarsa
Okul/Kurum İřveren ve İřveren
Vekili de Sorumluluđu Kabul
Etmiř Sayılır**



BAKIM ONARIM

Bakım Onarım çalışmaları yapılırken çevre güvenliğine dikkat ediliyor mu?

Bir okul kazası daha...

Balıkesir'in Kepsut İlçesi'nde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Beyza Betül Akgül, başına mermer parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı

03 Kasım 2012 Cumartesi 09:26



 Tavsiye Et Bir kişi bunu tavsiye etti.

Kepsut Cumhuriyet İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Beyza Betül Akgül, dün saat 14.30'da teneffüs için bahçeye çıkacağı sırada,

başına üçüncü katın yangın merdiveni korkuluğundaki 20 santim eninde, 70 santim uzunluğunda ve 2 santim kalınlığındaki mermer parçası düştü.

BAKIM ONARIM

Okulda Bakım-onarım İhalesi Alan Firma
Gerekli Tedbirleri Almadan Çalışmaya
Başlarsa Okul/Kurum İşveren ve İşveren Vekili
de Sorumluluğu Kabul Etmiş Sayılır

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bakım-onarım Yapan (İster Kurum Personeli Olsun İster Dışarıdan Gelsin) Personelin Gerekli Belgesi (Mesleki Yeterlik Belgesi) Var Mı?

Mesleki Yeterlik Belgesi Olmayan Kişiler Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmaz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29366

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2015/1)

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılmazlar.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Cezai Hükümler

MADDE 4 – (I) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

EK-1 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
(Tebliğ No:1)

Sıra No	Ulusal Yeterlilik Kodu	Yeterlilik Adı
1	11UY0011-3	Ahşap Kalıpcı
2	12UY0054-3	Alçı Levha Uygulayıcısı
3	12UY0055-3	Alçı Sıva Uygulayıcısı
4	11UY0014-3	Alüminyum Kaynakçısı
5	10UY0003-3	Bacacı
6	10UY0003-4	Bacacı
7	11UY0012-3	Betonarme Demircisi
8	12UY0049-3	Betoncu
9	11UY0010-3	Çelik Kaynakçısı
10	11UY0015-4	Direnç Kaynak Ayarçısı
11	12UY0042-4	Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12	11UY0033-3	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13	11UY0032-4	Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14	11UY0030-4	Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15	11UY0034-3	Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16	11UY0034-4	Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
17	12UY0048-3	Duvarcı
18	11UY0013-3	Endüstriyel Boru Montajcısı
19	12UY0080-4	Hidrolik Pnömatikçi
20	12UY0080-5	Hidrolik Pnömatikçi
21	12UY0057-3	Isı Yalıtımcısı

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Sıra No	Ulusal Yeterlilik Kodu	Yeterlilik Adı
22	11UY0031-3	Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23	11UY0023-3	İnşaat Boyacısı
24	12UY0056-3	İskele Kurulum Elemanı
25	11UY0016-4	Kaynak Operatörü
26	10UY0002-3	Makine Bakımcı
27	10UY0002-4	Makine Bakımcı
28	10UY0002-5	Makine Bakımcı
29	11UY0020-5	Otomotiv Elektromekanikçisi
30	11UY0021-4	Otomotiv Mekanikçisi
31	11UY0007-3	Otomotiv Montajcısı
32	12UY0053-3	Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33	12UY0050-3	Panel Kalıpcı
34	09UY0001-3	Plastik Kaynakçısı
35	12UY0051-3	Seramik Karo Kaplamacısı
36	12UY0059-3	Ses Yalıtımcısı
37	11UY0024-3	Sıvacı
38	12UY0058-3	Su Yalıtımcısı
39	11UY0025-3	Tünel Kalıpcısı
40	12UY0060-3	Yangın Yalıtımcısı

KİMYASALLAR

Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya alınmış mı?

G lnar Teknik ve End stri Meslek Lisesi'nde Sobayı Tutuřturmak İin Kullanılan Tinerin Parlaması Nedeniyle Bir  ğretmen Ve 3  ğrenci Yaralandı



Mersin'in G lnar ilçesindeki Teknik ve End stri Meslek Lisesi'nde sobayı tutuřturmak iin kullanılan tinerin parlaması nedeniyle bir  ğretmen ve 3  ğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye g re, yeni eēitim  ğretim yılının başlaması nedeniyle Teknik ve End stri Meslek Lisesi Okulu Yapı B l m 

sınıfında,  ğrenciler sobayı yakmak iin tiner kullandı.  ğrenciler sobayı tutuřturmak isterken tinerin parlaması sonucunda b l m  ğretmeni İbrahim  z (43) ile  ğrenciler İlker  z (18), B lent Kale (18) ve Mustafa elikcan (18) yanma sonucu yaralandı.

Ambulansla G lnar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarından  ğretmen İbrahim  z'de y zde 36,  ğrenciler B lent Kale'de y zde 26, İlker  z'de y zde 40 yanık tespit edildi. Yaralılarından İlker  z ile İbrahim  z Ankara Numune Hastanesine, B lent KALE Mersin  niversitesi Tıp Fak ltesi Hastanesine sevk edilirken, Mustafa elikcan'ın tedavisi G lnar Devlet Hastanesinde devam ediyor.

KİMYASALLAR

Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya alınmış mı?

Liseli Genç Staj Yerinde Yanarak Öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde staj gördüğü işyerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan liseli genç, tiner kutusunun bir anda parlaması sonucu yanarak öldü.

1 gün önce



MESLEK LİSELERİ

MESLEK LİSELERİ İŞ KAZALARINDA BİRİNCİ SIRADA

Öğrenim durumlarına göre, iş kazalarına en çok yüzde 48,50 oranıyla Mesleki/Teknik Lise mezunları maruz kalıyor. Bunu yüzde 20,74 ile ilkökul, 13,01 ile genel lise, yüzde 7,97 ile Ortaokul, yüzde 7,73 ile 2 senelik yüksek öğretim ve yüzde 2,05 ile 4 sene ve üstü yüksek öğrenim mezunları takip ediyor.

MESS, iş kazaları ile ilgili bir araştırma yaptı. İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar...

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan "MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" araştırmasının 2010 yılı sonuçları yayımlandı.

OFİS ORTAMLARINDA YAŞANAN KAZALAR



Her ne kadar dışarıdan bakıldığında ofisler iş kazaları bakımından güvenli olarak görünse bile, ofis ortamında iş kazaları konusunda tedbir alınmadığı takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek kazaların yaşanması söz konusudur.

BÜRO / OFİSLERDE OLASI İŞ KAZALARI

- ✓ **Temizlik günlerinde sulu bırakılmış ıslak zeminde kayma Tehlikesi.** (Düşme sonucu yaralanma, beyin kanaması ve ölüm riski)
- ✓ **Açık unutulmuş çekmeceler ve evrak dolabı kapakları.** (Takılıp düşme ve çarparak yaralanma riski)
- ✓ **Ağzı açık bırakılmış falçata ve maket bıçakları.** (Tetanoz, kan kaybı gibi ölümcül riskler)

Büro ve ofislerde olası iş kazaları

- ✓ **Yere düşürülmüş raptiye ve mantar pano pinleri.** (Tetanoz ve kanama riski)
- ✓ **Topraklaması zayıf veya olmayan prizler.** (Elektrik akımına kapılma ve ölüm riski)

Büro/ofislerde olası iş kazaları

- ✓ **Sıcak içecek dökülmesi ve haşlanma riski.** (1. Derece yanıklara sebebiyet riski)
- ✓ **Döner sandalye üzerine çıkarak üst raflara erişmeye çalışma.** (Düşme sonucu, kemik kırılması veya kafa çarpma sonucu beyin kanaması riski)
- ✓ **Zimba teli sekmesi.** (Göze isabet ve kalıcı körlük riski)
- ✓ **İyi aydınlatılmamış merdiven boşlukları.** (Düşme riski)

Büro/ofislerde olası iş kazaları

- ✓ **Kağıt kesikleri** (Mikrobik hastalıklar, iltihap ve enfeksiyon riski)
- ✓ **Arızalı ofis cihazlarına müdahale** (Elektikli cihazlarda bulunan arızalara ofis personelinin müdahalesi ölüm riski)
- ✓ **Elektrikli soba veya ısıtma amaçlı kullanılan cihazların dinlendirilmemesi** (Yangın riski)
- ✓ **Cam-pencereden dışarı sarkma sonucu düşme** (Beden travması ve ölüm riski)

Büro/ofislerde olası iş kazaları

- ✓ **Düşerek kırılabilecek vazo, fotoğraf çerçevesi vb materyallerin yere düşmesi** (Ayak kesikleri ve kanama riski)
- ✓ **Dolap üstlerine konan koli, kutu, evrak vb malzemelerin düşmesi** (Yaralanmalar)
- ✓ **Bilgisayar ekranı başında geçirilen uzun süre** (Baş ağrısı, göz ağrısı, stres)

.....

EĞİTİM

1. Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere), genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?
2. Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

TAZMİNATLAR

Lisede kopan üç parmak için 211 bin 540 liralık tazminat ödenecek

FATİH KARAKILIÇ - BURSA

18 Ocak 2015, Pazar 09:35



Paylaş



Tweetle



Paylaş



Gönder



A



A

Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde atölye çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında sağ elinin 3 parmağını kaybeden lise öğrencisine 20 bin lirası manevi olmak üzere 211 bin 540 lira tazminat ödenecek. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine Sakarya Valiliği nezdinde açılan davada mahkeme lise öğrencisinin anne ve babasına da 4'er bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

TAZMİNATLAR

İş kazasında rekor tazminat

Giris Tarihi: 5.11.2014 02:19 Güncelleme Tarihi: 5.11.2014 04:31



İş kazası sonrası vücudunun yüzde 80'inde engel oluşan bir vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme kararıyla ~~1 milyon 600 bin TL~~ 1.6 milyon TL'lik rekor bir tazminat alan Şaban Öztürk, "Aldığım tazminat benim sağlığımı geri getirmeyecek" dedi.

TAZMİNATLAR

Izmir 4. Idare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okulun otomatik kapısına sıkışarak 17 yaşında hayatını kaybeden Anıl Erden'in ailesine, tazminat ödemesine hükmetti



Bu kararla Milli Eğitim Bakanlığı aileye, toplam 204 bin 810 lira tazminatın yanı sıra yasal faiz de ödeyecek.



RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,

bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi

ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarıdır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş ve iş sağlığı ve güvenliği
yönünden risk de leriendirmesi
yapmak veya yap t ır mak l a
y ü k ü ch ü r. l



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 10

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

- 1- İşveren veya işveren vekili.
- 2- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
- 3- İşyerindeki çalışan temsilcileri.
- 4- İşyerindeki destek elemanları.
- 5- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

TEHLİKELERİN TESPİT EDİLMESİ

Şu üç soru tehlikeleri tanımlamamıza olanak tanır;

1-Tehlike Kaynakları nelerdir?

2-Bu tehlikeden kim yada ne zarar görebilir?

3-Zarar nasıl ortaya çıkabilir?

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline denir.

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

RİSKLERDEN KİMYADA NELER ETKİLENEBİLİR?

- Çalışanlar,
- Öğrenciler,
- Stajyerler
- Çevrede bulunanlar,
- Toplum,
- Çevre,
- Üretim,
- Mülk,
- İtibar,
- Ortaklar,
- Müşteriler v.b

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ


Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline denir.

Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Kabul edilebilir risk:

Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.



(Y) Yüksek Seviye	Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk	Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk	Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.

İSG KURULU

İ L Ş A VE İ G İ V E N KURULU

Elli ve daha fazla ç a l ı ş a n d u ğ u a v l a y d a n

fazla s ı r e n s ı r e k l i i ş l e r i ğ i i v a p e r l l e r i n d e
i ş v e r e n ,

i ş a ğ ı n e ğ v e n l i ğ i l e
i l g i l i ç a l ı ş m a l a r d a e k u r u l

o l u ş t u r u l m a s ı a l v e ğ l v e n l i l i
m e v z u a t e ğ v a n k u r u l k a r a r l a u y ğ a r . ğ



6331 S a y ı Ş a ğ ı l ı ğ ı Ğ ü v e ğ K a n u n u M d : 22

İSG KURULU ÜYELERİ

a) İşveren işyeri temsilcisi,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, sosyal iş ve emeklilik ve mali işlemlerle ilgili görevli bir kişi,

d) Bulunma halinde sivil savunma uzmanı

e) Bulunma halinde formen, usta veya usta,

f) Çalışma temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsil o l m halinde baş temsilci

İSG KURULU ÜYELERİ

Kurulun **başkanı** işveren vekili
kurulun **sekreteri** ise iş güvenliği uzmanı

İş güvenliği uzmanını tam zamanlı çalıştırma
zorunluluğu olmayan işyerilerinde
sekretarya sınıfına kayıtlı personel,
sosyal işlemler ve mali işleri
yürüten görevli bir kişi tarafından
yürütülür.

İSG KURULU

İş güvenliği konularında işyeri
çalışanları eğitmek,



İSG KURULU

İş yeri iş güvenliği
tehlikeleri ve önlemleri
değerlendirmek, tedbirleri
belirlemek, iş yerinde
vekiline bildirimde bulunmak,



İSG KURULU

Kurullar **en az ayda bir** kere toplanır

Ancak kurul, iş yeri tehlikesi içinde
sınırlanarak,
tehlikeli iş yerlerinde
süratli, **en az tehlikeli**
iş yerlerinde
2 ay olarak
belirlenmesine karar
verebilir.



İSG KURULU

Toplantı planları karar gereği
yapılan tüm **ilgililere**
duyurulur.

Ayrıca **ilgililere** duyulması
fayda gören **konular**
içerinde **ilgililere** edilir.



İSG KURULU

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili **y** **ë** **l** **ı** **r** **ı** **l** **a** **m** **y** **a** **k** **ı** **l** **k** **i** **ç** **a** **l** **i** **ş** **m** **a** **ğ** **e** **n** **d** **i** **r** **m** **e** **k**, **d** **e** **n** **e** **d** **i** **l** **e** **n** **t** **e** **c** **r** **ü** **b** **e** **y** **e** **g** **ö** **r** **e** **r** **t** **e** **s** **i** **y** **ä** **l** **ë** **h** **m** **a** **p** **r** **o** **g** **r** **a** **m** **ë** **n** **e** **r** **a** **l** **a** **c** **a** **k** **h** **u** **s** **u** **s** **l** **a** **r** **ı** **d** **e** **ğ** **e** **r** **l** **e** **n** **d** **i** **r** **e** **r** **e** **k** **b** **e** **l** **i** **r** **l** **e** **m** **e** **k** **v** **e** **i** **ş** **v** **e** **t** **k** **l** **i** **f** **t** **e** **b** **u** **l** **u** **n** **m** **a** **k**,



ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Çalışanların güvenliğini
korunması ve sağlanması
amaçlı iş sağlığı ve güvenliği
kuralları, kurallar,
yasaklar ile ilgili karar ve
tedbirlere uymak
zorunda değildir. İa



ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İş yerinde iş güvenliği ve
güvenliğin tedbirlerinin
belirlenmesi, uygulanması
ve tedbirlere
uyulması
- aile karolları
iş yaparlar.



ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kurullar t a m a r f a l a m n
kararlar veya uygulamada
k a r ş ı l ı g ü ç t l ü k l l æ r r
h a k k ı - n a d l æ l - a n l l æ l r
temsilcileri a r a c i l e l i ğ i
kurula bilgi verirler.



EĞİTİM

Bir İş Kazası Olduğunda... 

1 İlk yardımı sağlayın

2 Gerekliyse çalışanı sağlık merkezine ulaştırın

3 Kazayı işvereninize haber verin

4 En geç iki iş günü içinde kazayı bildirin

5 Risk değerlendirmesini tekrarlayın

www.isggm.gov.tr



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

EĞİTİM

İş Güvenliği Kurallarını Öğrenin

**GÜVENLİK
ZİNCİRİNİN**



**ZAYIF
HALKASI
OLMAYIN !**



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık

Sayı : 56822750-10.06.01-E.12813209

Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

13.12.2015

ÖNEMLİ_SÜRELİ

..... VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarımızda ve öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve staj yaptırılan özel işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 19 Ağustos 2014 tarih ve 48680469/10.06/3450084 sayılı 2014/16 numaralı Genelgesinde detaylı olarak belirtilmiş ve talimatlandırılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bağlı okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi yakından ilgilendirmektedir. Okulda ve işyerinde eğitim sırasında yaşanan kazalar ve yaralanmalar sonrasında Bakanlık aleyhine açılan tazminat davalarında Genelgede ve yönetmeliklerde ifade edilen tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmamış olduğu, ihmal veya ihlal edildiği tespit edilerek Bakanlığımıza yüksek miktarda maddi ve manevi para cezası ödenmesine hükmedilmekte, iş kazası neticesinde yararlanan öğrencinin eğitimi aksamakta ve/ya sona ermektedir. Ödenen tazminatlar için açılan rücu davalarında öğretmen ve yöneticilerimiz aleyhine yargı kararları verilmekte, binlerce lira tazminat ödemesiyle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle;

- 2014/16 numaralı Genelge ve atıfta bulunduğu Yönetmelikler gereğinin yapılıp yapılmadığı madde ve okul bazında kontrol edilmeli, eksikler varsa giderilmelidir.

- İş güvenliği ve sağlığı şartlarını taşımayan cihaz, ekipman, alet vb. demirbaşlar hurdaya sevk edilerek atelye ve laboratuvarlardan ve demirbaş kayıtlarından çıkarılmalıdır.

- İş güvenliği ve sağlığı şartlarını taşımayan atelye ve laboratuvarlar uygun duruma getirilmeli, aksi takdirde kapatılmalıdır.

- Verilmesi gereken eğitimler zamanında ve eksiksiz olarak verilmeli, yıllık bakım ve kontroller yapılmalıdır.

- Uyarılara rağmen gereğini gerçekleştirmeyen birimler hakkında inceleme ve gerekirse soruşturma açılmalıdır.

- Duraksama ve belirsizlikler olduğunda konu gereği için yazılı olarak ilgili Genel Müdürlüklere ve tarafıma bildirilmelidir.

Okullarımızda iş sağlığı ve güvenliğini artırmak için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

İşveren/işveren vekili görevleri

- Okul/kurumlarda risk değerlendirme yapılmasını takip etmek
- Risk değerlendirmesini yaparken gereken koşulları sağlamak
- Kurulların aylık toplantısını sağlamak
- Risklerin önlenmesi için kaynakların belirlenmesi
- Personel dosyalarının tutulmasının sağlanması ve takip etmesi

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

YAPTIRIMLAR

İdari
Para
Cezası

İSG Kanunu
Madde: 26

İşin
Durdurulması

İSG Kanunu
Madde: 25

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

4.Maddeye Muhalefet

26/a

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önlem almamak, tedbirlere
uyulup uyulmadığını
denetlememek

2.240
TL

8.Maddeye Muhalefet

26/c

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği
Uzmanlarının hak ve yetkilerini
kısıtlamak
İSG birimi kurmamak

1.680
TL

Her bir
madde için
ayrı ayrı

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER



ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

11. ve 12.
Maddeye
Muhalefet

26/d

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmamak

1.120 TL

Her ay için



26/d

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; tahliye için tedbir almamak

1.120 TL

Her ay için

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

14. Maddeye Muhalefet

26/e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yapmamak ve bunlar ile ilgili raporları düzenlememek

1.680 TL



26/e

Sosyal Güvenlik Kurumuna üç iş günü içinde bildirimde bulunmamak

Sağlık hizmeti sunucularının meslek hastalığını bildirmemesi

2.240 TL

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

15. 16. 17.
ve 18.
Maddeye
Muhalefet

26/f,g,ğ,h

Çalışanları sağlık gözetimine
tabi tutmamak veya sağlık
raporu almamak, görüşlerini
almamak, bilgilendirmemek,
eğitmemek

1.120 TL

Her bir
çalışan için
ayrı ayrı

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

20. Maddeye Muhalefet

26/ı

Belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmemek, haklarını kısıtlamak

1.120 TL



26/ı

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek

1.680 TL

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

22.Maddeye
Muhalefet

26/i

İSG Kurulu kurmamak

Alt işverenlerle birlikte Kurul oluşturulmuşsa koordinasyon sağlamamak

2.240 TL

23. Maddeye
Muhalefet

26/j

Birden fazla işveren bulunması durumunda koordinasyonu sağlamak,

Sanayi sitesi, yönetimin koordinasyonu sağlamaması

5.061 TL

24. Maddeye
Muhalefet

26/k

Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

5.061 TL

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

30. Maddeye
Muhalefet

26/n

Yönetmelik maddelerine aykırı
hareket etmek

1.120 TL

Her ay için

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kamu Kurumları için henüz yürürlüğe girmeyen 6. Madde Cezaları

**6.Maddeye
Muhalefet**

26/b

Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyon sağlamamak, araç ve gereç vermemek, gerekli bilgilendirmeyi yapmamak

1.680 TL

Her bir
madde için
ayrı ayrı



26/b

İSG hizmetini yerine getiren birim veya kişilerin yazılı bildirdikleri hususları yerine getirmemek

1.120 TL

Her bir
madde için
ayrı ayrı

İş Kazası Bildirim, Ceza Ve İtirazı 2016 Yılı Uygulaması

6645 sayılı İş Kanunu ile ilgili olarak
Yasalar En İyi konularında; ilgili hükümler

İş kazası, kazadan sonraki üç gün içerisinde **SGK**'ya bildirilmelidir.

- Bildirim, **SGK 2015/22** sayılı Genelge ekinde bulunan bildirim formu ile yapılacaktır.
- Bildirim e-sigorta vasıtasıyla doğrudan veya kâğıt ortamında posta ile yapılacaktır.
- Bildirimi posta vasıtası ile yaparsanız, iadeli taahhütlü ve acele postayı tercih edin. Bu durumda postaya verilme tarihinde bildirim yapılmış kabul edilir.
- Bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmemesi halinde, 2016 yılında, 2603 TL idari para cezası uygulanacaktır.
- Bir iş kazası olayında kaza geçiren işçi sayısı ne olursa olsun, sadece 2603TL bildirimde bulunmama cezası uygulanacaktır.

· 2.603 TL olarak hesaplanan idari para cezası tutarı;

ℳ Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

¶ Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

¶ Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

¶ Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

ℳ On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

¶ Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

¶ Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,


¶ Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

ℳ Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

¶ Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

¶ Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

¶ Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,



TEŞEKKÜRLER